

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Osnabrück Fachdienst Planen und Bauen Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück																				
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	30.05.2023																				
Betreiber:	Herr Klaus Brockhaus																				
Betriebsstandort (Adresse):	Zum weißen Pfahl 1 49626 Berge																				
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.7.1																				
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2.000 oder mehr Mastschweineplätzen																				
<p><b>Fazit:</b></p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p> <input type="checkbox"/> Ja             <input checked="" type="checkbox"/> Nein           </p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Mängel</th> <th style="width: 50%;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Mängel	Beseitigung bis																		
Mängel	Beseitigung bis																				
Datum Nachprüfungstermin:																					
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	05/2026																				