

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung
Nach § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Az.: 07211-18

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 17.01.2019

Betreiber:	Herrn Jürgen Krüsselmann Am Mühlenbach 6a 49593 Bersenbrück
Betriebsstandort (Adresse):	Bersenbrück, Am Mühlenbach Gemarkung: Ahausen Flur: 12 Flurstück: 37
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel mit 40.000

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel
(schwerwiegender Verstoß gegen
Genehmigungsauflagen) festgestellt,
die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung
innerhalb von sechs Monaten erfordern?

☐ Ja

☒ Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2022